

COMUNICADO DE RECALL AOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS SUZUKI SX4.

A SVB Automotores do Brasil S.A. **CONVOCA** os proprietários dos veículos abaixo identificados a atender ao seguinte recall:

Modelo	Veículos fabricados	N ^{os} de série dos chassis:
SX4	entre 31/maio/2007 e 22/setembro/2009	entre o n ^o A6200001 e A6200090
		entre o n ^o A6300001 e A6300060
		entre o n ^o 85110005 e 85110006
		entre o n ^o 96200004 e 96200005
		em números <i>sequenciais</i>

Data de início do atendimento: 15/12/2010.

Local de atendimento e agendamento do serviço: Rede de Concessionárias Suzuki Veículos.

Componente envolvido: Parafuso de fixação dos espelhos retrovisores externos.

Razões técnicas: Possibilidade de perda de aperto dos parafusos de fixação dos espelhos retrovisores externos.

Solução: Substituição dos parafusos de fixação dos espelhos retrovisores externos.

Risco: A perda de aperto dos parafusos de fixação dos espelhos retrovisores externos pode causar vibração e consequente perda de visibilidade pelos espelhos retrovisores externos. O uso continuado nessas condições pode causar o desprendimento dos mesmos com risco de acidente.

SVB Automotores do Brasil S.A.

Catalão, 10 de dezembro de 2010.



Para informações adicionais consulte: Nossa Rede de Concessionárias
• SAC pelo telefone 0800 770 3380 • faleconosco@suzukiveiculos.com.br
• www.suzukiveiculos.com.br

