



21ª Edição

# VITARA



FOTOGRAFE O QR CODE  
E ACESSA A CARTILHA SZK SAFETY



com procedimentos e cuidados adotados  
nas concessionárias Suzuki Veículos.

|                    |                                 |                                   |                                   |                                   |                                 |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Vitara 1.6 MT      | 3X R\$ 272,33<br>à vista 817,00 | 3X R\$ 338,67<br>à vista 1.016,00 | 3X R\$ 437,83<br>à vista 1.313,50 | 3X R\$ 436,67<br>à vista 1.310,00 | 3X R\$ 497,17<br>à vista 1.492  | 3X R\$ 488,50<br>à vista 1.465,50 | 3X R\$ 272,33<br>à vista 817,00   | 3X R\$ 436,67<br>à vista 1.310,00 | 3X R\$ 464,17<br>à vista 1.392,50 | 3X R\$ 547,83<br>à vista 1.643,50 |
| Vitara 1.6 AT      | 3X R\$ 272,33<br>à vista 817,00 | 3X R\$ 338,67<br>à vista 1.016,00 | 3X R\$ 437,83<br>à vista 1.313,50 | 3X R\$ 436,67<br>à vista 1.310,00 | 3X R\$ 272,33<br>à vista 817,00 | 3X R\$ 488,50<br>à vista 1.465,50 | 3X R\$ 272,33<br>à vista 817,00   | 3X R\$ 652,33<br>à vista 1.957,00 | 3X R\$ 464,17<br>à vista 1.392,50 | 3X R\$ 323,00<br>à vista 969,00   |
| Vitara 1.6 AT 4WD  | 3X R\$ 272,33<br>à vista 817,00 | 3X R\$ 338,67<br>à vista 1.016,00 | 3X R\$ 437,83<br>à vista 1.313,50 | 3X R\$ 436,67<br>à vista 1.310,00 | 3X R\$ 272,33<br>à vista 817,00 | 3X R\$ 488,50<br>à vista 1.465,50 | 3X R\$ 371,17<br>à vista 1.113,50 | 3X R\$ 652,33<br>à vista 1.957,00 | 3X R\$ 464,17<br>à vista 1.392,50 | 3X R\$ 338,67<br>à vista 1.016,00 |
| Vitara 1.4T AT     | 3X R\$ 269,33<br>à vista 808,00 | 3X R\$ 365,00<br>à vista 1.095,00 | 3X R\$ 362,83<br>à vista 1.088,50 | 3X R\$ 463,00<br>à vista 1.389,00 | 3X R\$ 269,33<br>à vista 808,00 | 3X R\$ 442,83<br>à vista 1.328,50 | 3X R\$ 551,33<br>à vista 1.654,00 | 3X R\$ 689,00<br>à vista 2.067,00 | 3X R\$ 431,50<br>à vista 1.294,50 | 3X R\$ 349,33<br>à vista 1.048,00 |
| Vitara 1.4T AT 4WD | 3X R\$ 269,33<br>à vista 808,00 | 3X R\$ 365,00<br>à vista 1.095,00 | 3X R\$ 362,83<br>à vista 1.088,50 | 3X R\$ 463,00<br>à vista 1.389,00 | 3X R\$ 269,33<br>à vista 808,00 | 3X R\$ 442,83<br>à vista 1.328,50 | 3X R\$ 649,83<br>à vista 1.949,50 | 3X R\$ 689,00<br>à vista 2.067,00 | 3X R\$ 431,50<br>à vista 1.294,50 | 3X R\$ 365,00<br>à vista 1.095,00 |

## ITENS SUBSTITUIDOS

|  | 1ª Revisão | 2ª Revisão | 3ª Revisão | 4ª Revisão | 5ª Revisão | 6ª Revisão | 7ª Revisão | 8ª Revisão | 9ª Revisão | 10ª Revisão |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Substituir filtro de ar                            |            | ✓          |            | ✓          |            | ✓          |            | ✓          |            | ✓           |
| Substituir filtro de óleo                          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓           |
| Substituir filtro do ar condicionado               |            |            | ✓          |            |            | ✓          |            |            | ✓          |             |
| Substituir velas de ignição níquel (versão 1.6)    |            |            | ✓          |            |            | ✓          |            |            | ✓          |             |
| Substituir velas de ignição iridium (versão 1.4)   |            |            |            |            |            |            | ✓          |            |            |             |
| Substituir anel do cárter                          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓           |
| Correia de acessórios                              |            |            |            |            |            |            |            |            | ✓          |             |
| Substituir filtro de R\$ combustível               |            |            |            | ✓          |            |            |            | ✓          |            |             |
| Substituir óleo do motor                           | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓           |
| Substituir óleo da transmissão AT (se equipado)    |            |            |            |            |            |            |            | ✓          |            |             |
| Substituir óleo da transmissão MT (se equipado)    |            |            |            |            | ✓          |            |            |            |            | ✓           |
| Substituir fluido de freio/embreagem               |            |            | ✓          |            |            | ✓          |            |            | ✓          |             |
| Substituir óleo do Diferencial Tras. (se equipado) |            |            |            |            |            |            | ✓          |            |            |             |
| Kit Revisão Auto Box                               | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓           |
| Limpeza do Sistema de Combustível                  | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓           |

No momento da SZK Revisão Programada, a troca dos itens relacionados ao lado, embora não obrigatória em todas as revisões, poderá ser recomendada após avaliação técnica da concessionária, condição e uso do veículo.

**Promoção válida até 30/04/2024 para veículos ano/modelo acima mencionados.** Itens de revisão de mão de obra indicados no Livrete de Bordo sob a rubrica "Substituir" estão cobertos pela promoção. Já os itens e mão de obra cuja substituição seja necessária após inspeção na revisão, não estão cobertos pela promoção e serão cobrados à parte. Lubrificantes e fluidos inclusos. Para mais informações da Revisão Preço Fixo, verifique o Livrete de Bordo do seu veículo. **Preços e condições podem ser alterados sem aviso prévio pela Montadora. Consulte sempre o Concessionário Suzuki para mais informações.**

