



GRAND VITARA

SUZUKI SERVIÇOS

9ª EDIÇÃO

ITENS	1ª Revisão	2ª Revisão	3ª Revisão	4ª Revisão	5ª Revisão	6ª Revisão	7ª Revisão	8ª Revisão	9ª Revisão	10ª Revisão
Substituir filtro de ar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Substituir filtro de óleo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Substituir filtro do ar condicionado					✓					✓
Substituir anel do cárter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FLUIDOS										
Substituir óleo do motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Substituir óleo da transmissão AT (se equipado)								✓		
Substituir óleo da transmissão MT (se equipado)				✓				✓		
Substituir óleo do diferencial							✓			
Substituir fluido de freio			✓			✓			✓	
Kit Revisão Auto Box	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Limpeza do Sistema de Combustível	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GRAND VITARA 2.0 A/T 4X4	4X de 191 à vista 764	4X de 191 à vista 764	4X de 221,75 à vista 887	4X de 191 à vista 764	4X de 239 à vista 956	4X de 221,75 à vista 887	4X de 222,25 à vista 889	4X de 308 à vista 1232	4X de 221,75 à vista 887	4X de 239 à vista 956
GRAND VITARA 2.0 A/T 4X2	4X de 191 à vista 764	4X de 191 à vista 764	4X de 221,75 à vista 887	4X de 191 à vista 764	4X de 239 à vista 956	4X de 221,75 à vista 887	4X de 218,25 à vista 873	4X de 308 à vista 1232	4X de 221,75 à vista 887	4X de 239 à vista 956
GRAND VITARA 2.0 M/T 4X4	4X de 191 à vista 764	4X de 191 à vista 764	4X de 221,75 à vista 887	4X de 263 à vista 1052	4X de 239 à vista 956	4X de 221,75 à vista 887	4X de 222,25 à vista 889	4X de 263 à vista 1052	4X de 221,75 à vista 887	4X de 239 à vista 956
GRAND VITARA 2.0 M/T 4X2	4X de 191 à vista 764	4X de 191 à vista 764	4X de 221,75 à vista 887	4X de 239,25 à vista 957	4X de 239 à vista 956	4X de 221,75 à vista 887	4X de 218,25 à vista 873	4X de 263 à vista 1052	4X de 221,75 à vista 887	4X de 239 à vista 956
GRAND VITARA 3.2 V6 A/T	4X de 168,5 à vista 674	4X de 196,5 à vista 786	4X de 199,25 à vista 797	4X de 196,5 à vista 786	4X de 216,5 à vista 866	4X de 227,25 à vista 909	4X de 199,75 à vista 799	4X de 341,5 à vista 1366	4X de 199,25 à vista 797	4X de 244,5 à vista 978

Preços válidos até 30/09/2020.

*Todas as revisões incluem mão de obra especializada Suzuki.** Estão cobertos pela promoção apenas os itens de revisão indicados no Livrete de Bordo sob a rubrica "substituir" e a mão de obra destes itens. Demais itens e mão de obra que se mostrarem necessários após inspeção, sob a rubrica "substituir se necessário", NÃO ESTÃO COBERTOS PELA PROMOÇÃO e serão cobrados conforme tabela de preços de cada Concessionária.



Way of Life!